




Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo	Fornitura ed installazione di stativi pensili per n° 8 posti letto di Terapia Intensiva presso il presidio ospedaliero San Paolo di Milano	AST_SPP_517 Rev. 00 del 20/12/16
--	--	--

ASST Santi Paolo e Carlo
Via A. Di Rudinì, 8 – Milano 20142


Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Misure adottate per eliminare le interferenze
e relativi costi per la sicurezza del lavoro
(in sede di preparazione dei documenti di gara)

(Ex Art. 26 D. Lgs. 81/2008)

REDAZIONE		VERIFICA E APPROVAZIONE	
Data	ASPP ASST Santi Paolo e Carlo	RSPP ASST Santi Paolo e Carlo	Referente – RUP - RSPP Presidio Ospedale San Paolo
20/07/2021	Dott. Massimiliano Bollani 	Dott.sa Katia Razzini	Dott. Paolo Pelliccia

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p>Fornitura ed installazione di stativi pensili per n° 8 posti letto di Terapia Intensiva presso il presidio ospedaliero San Paolo di Milano</p>	<p>AST_SPP_517 Rev. 00 del 20/12/16</p>
--	---	---

COMMITTENTE	ASST Santi Paolo e Carlo
PARTITA IVA	09321970965
DATORE DI LAVORO	Dott. Matteo Stocco
SEDE LEGALE	Via Di Rudinì, 8 - 20142 Milano
RESPONSABILE S.P.P.	Dr.ssa Katia Razzini
MEDICO COMPETENTE COORDINATORE	Prof. Claudio Colosio
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none"> • Rocco Casaburo • Giuseppe Deriu • Antonio Musella • Pasquale Murante • Giuseppe Terrevoli • Domenico Cirulli • Carlo Cartabia • Salvatore di Marco • Vito La Notte • Polidoro Cinzia

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p>Fornitura ed installazione di stativi pensili per n° 8 posti letto di Terapia Intensiva presso il presidio ospedaliero San Paolo di Milano</p>	<p>AST_SPP_517 Rev. 00 del 20/12/16</p>
--	---	---

1. PREMESSA

Il presente documento concorre ad assolvere alle disposizioni di cui all'art.26 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. dove il datore di lavoro committente in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, promuove la cooperazione ed il coordinamento tra datori di lavoro (ditte appaltatrici e lavoratori autonomi) ivi compresi i subappaltatori, tramite la redazione di un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) da allegare al contratto di appalto o di opera, che indichi le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Questo documento è stato redatto in sede di preparazione dei documenti di gara al fine di dare agli appaltatori e/o lavoratori autonomi a cui sarà affidato il contratto di appalto in argomento, delle:

- informazioni sui rischi generali e specifici presenti in azienda ospedaliera e relative misure di prevenzione e protezione adottate per la sicurezza e tutela della salute dei lavoratori
- indicazioni operative e gestionali, per prevenire gli incidenti nei luoghi di lavoro nei casi di interferenza ossia nelle circostanze in cui si dovessero verificare dei contatti rischiosi tra il personale dell'azienda ospedaliera e quello degli appaltatori/lavoratori autonomi o tra il personale delle diverse aziende che operano, con contratti differenti, nei medesimi luoghi di lavoro in cui verrà effettuato il servizio e la fornitura in appalto.

La valutazione del rischio da interferenze (DUVRI), è stata effettuata mettendo in relazione i rischi presenti nei luoghi di lavoro in cui verrà effettuato il servizio e la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto. Il DUVRI dovrà essere aggiornato e condiviso, prima dell'inizio delle attività connesse all'appalto, in sede di riunione congiunta tra l'impresa Aggiudicataria e l'Azienda Ospedaliera [Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC)], ed essere successivamente oggetto di riesame al variare delle fasi concorsuali e delle condizioni di lavoro.

Le disposizioni riportate nel DUVRI non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi; pertanto per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, resta immutato l'obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, essi vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'eventuale anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla Stazione appaltante.

Le informative codificate AST_SPP_518, AST_SPP_519 e AST_SPP_534, sono da considerarsi parte integrate del presente documento.


2. OGGETTO DELL'APPALTO

Descrizione sintetica

Fornitura ed installazione di stativi pensili per n° 8 posti letto di Terapia Intensiva presso il presidio ospedaliero San Paolo di Milano, come meglio specificato nel contratto di appalto.

3. ATTIVITÀ E ZONE INTERESSATE DAI LAVORI

Il servizio si svolgerà presso i locali della terapia intensiva all'interno dell'Asst Santi Paolo e Carlo Polo San Paolo.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p>Fornitura ed installazione di stativi pensili per n° 8 posti letto di Terapia Intensiva presso il presidio ospedaliero San Paolo di Milano</p>	<p>AST_SPP_517 Rev. 00 del 20/12/16</p>
--	---	---

4. VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI AD INTERFERENZE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE PER ELIMINARE/RIDURRE TALI RISCHI


I rischi lavorativi correlati ai luoghi di lavoro assegnati e alle attività che in essi si svolgono sono specificati nella "Documentazione di informazione alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi" sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività della ASST Santi Paolo e Carlo, (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.art. 26) consegnato dal Committente all'Appaltatore.

Sarà ridotta, quanto più possibile, la contemporaneità operativa di più imprese che agiscono negli stessi compartimenti /aree.


Qualora fossero operanti contestualmente più imprese, il coordinamento sarà effettuato dal SPP o da soggetto da quest'ultimo appositamente delegato.

Dallo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto potrebbero originarsi i seguenti **rischi derivanti da INTERFERENZE (tabella seguente)**:


Lavorazioni	Rischi associati	Interferenze prevedibili e misure di prevenzione e protezione per eliminare i rischi da interferenze
Accesso ed uscita dal Presidio Ospedaliero	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio urti contro oggetti mobili / investimento • Rischio inciampo, scivolamento, caduta, urto per la presenza di ostacoli fisici, manto erboso bagnato, pozzanghere, disconnessioni, ecc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Interferenza con i mezzi di trasporto o altri mezzi o persone presenti nelle aree dell'Ospedale. Incidente stradale – Investimento di persone. Misure adottate: segnaletica stradale orizzontale mantenuta in efficienza; vigilanza sul rispetto di tale segnaletica; controllo degli accessi • Possibilità d'interferenze in situazioni di emergenza e incendio. Misure adottate: divieto di parcheggiare i mezzi di trasporto in prossimità delle uscite di sicurezza o davanti ai presidi antincendio (idranti, attacchi autopompe); coordinamento per gli accessi con il Servizio di Portineria/Vigilanza

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p>Fornitura ed installazione di stativi pensili per n° 8 posti letto di Terapia Intensiva presso il presidio ospedaliero San Paolo di Milano</p>	<p>AST_SPP_517 Rev. 00 del 20/12/16</p>
--	---	---


Lavorazioni	Rischi associati	Interferenze prevedibili e misure di prevenzione e protezione per eliminare i rischi da interferenze
<p>Accesso ai reparti e servizio di assistenza e manutenzione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio tagli e schiacciamenti • Rischio inciampo, scivolamento, caduta, urto per la presenza di ostacoli fisici, attrezzature o macchine di lavoro 	<ul style="list-style-type: none"> • Tagli o schiacciamenti per interferenza delle attività dei lavoratori dell'impresa appaltatrice con i lavoratori in transito dell'Ospedale. Misure adottate: accesso alle aree di lavoro da concordarsi con il dirigente e il preposto di settore; è vietato ai lavoratori dell'impresa appaltatrice utilizzare attrezzature di proprietà dell'Ospedale; delimitazione e segnalazione delle aree in cui verranno espletate le attività oggetto dell'appalto Possibilità d'inciampo dovuto a ingombri e materiale abbandonato. Misure adottate: i lavoratori dell'impresa appaltatrice devono evitare il più possibile la creazione d'ingombri, anche temporanei; orario e modalità di accesso alle aree di lavoro da concordarsi con il con il dirigente e il preposto di settore; delimitazione e segnalazione delle aree in cui verranno espletate le attività oggetto dell'appalto
	<ul style="list-style-type: none"> • Elettrocuzione 	<ul style="list-style-type: none"> • Elettrocuzione. Misure adottate: il Presidio Ospedale si occupa della manutenzione dell'impianto elettrico; mantenimento dei quadri elettrici dell'Ospedale chiusi e segnalati; in caso di necessità di interruzione della corrente elettrica o di disattivare gli impianti l'Appaltatore dovrà essere autorizzato dal DEC (previo coordinamento con il S.T.P.)

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p>Fornitura ed installazione di stativi pensili per n° 8 posti letto di Terapia Intensiva presso il presidio ospedaliero San Paolo di Milano</p>	<p>AST_SPP_517 Rev. 00 del 20/12/16</p>
--	---	--


Lavorazioni	Rischi associati	Interferenze prevedibili e misure di prevenzione e protezione per eliminare i rischi da interferenze
	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio fisico (rumore) 	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio Rumore. Misure adottate: i lavoratori dell'impresa appaltatrice possono accedere ad aree dell'Ospedale in cui vengono superati i livelli di rumore previsti dalla normativa solo se autorizzati (coordinamento con il SPP) e possibilmente quando le attrezzature rumorose sono spente; tali aree sono adeguatamente segnalate con gli idonei cartelli; l'Appaltatore dovrà preventivamente comunicare la necessità di utilizzare attrezzature rumorose; coordinamento con il SPP e delimitazione e segnalazione delle aree in cui verranno espletate le attività oggetto dell'appalto

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p>Fornitura ed installazione di stativi pensili per n° 8 posti letto di Terapia Intensiva presso il presidio ospedaliero San Paolo di Milano</p>	<p>AST_SPP_517 Rev. 00 del 20/12/16</p>
--	---	---

Lavorazioni	Rischi associati	Interferenze prevedibili e misure di prevenzione e protezione per eliminare i rischi da interferenze
	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio fisico (radiazioni ionizzanti, radiazioni non ionizzanti, laser, medicina nucleare) 	<ul style="list-style-type: none"> • Possibile esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti in radiologia, locale RMN, zona laser medicali, zona apparecchiature per terapia fisica. Misure adottate: i lavoratori dell'impresa appaltatrice sono formati per l'effettuazione delle attività su attrezzature / macchine che possono comportare esposizione a radiazioni ionizzanti; l'Ospedale rende disponibile le norme di sicurezza in caso di incidente, di incendio o di quench nell'impianto di Tomografia e Risonanza Magnetica; eventuale coordinamento con l'Esperto Qualificato; è stata individuata la Zona Laser Controllata, adeguatamente segnalata e il cui accesso è vietato al personale non autorizzato; i lavoratori dell'impresa appaltatrice possono accedere all'area RMN previo coordinamento con il dirigente e il preposto di settore; è vietato invece l'accesso alle zone laser medicali, terapia fisica e radiologia
	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio polveri 	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio polveri. Misure adottate: in caso di lavorazioni generanti polveri l'appaltatore dovrà mettere in atto tutte le precauzioni possibili al fine di evitare il propagarsi delle polveri (delimitazione dell'area, utilizzo di eventuali aspiratori, ecc.) coordinandosi con il SPP; una volta ultimati i lavori l'appaltatore dovrà occuparsi della pulizia del locale

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p>Fornitura ed installazione di stativi pensili per n° 8 posti letto di Terapia Intensiva presso il presidio ospedaliero San Paolo di Milano</p>	<p>AST_SPP_517 Rev. 00 del 20/12/16</p>
--	---	---


Lavorazioni	Rischi associati	Interferenze prevedibili e misure di prevenzione e protezione per eliminare i rischi da interferenze
	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio chimico 	<ul style="list-style-type: none"> • Possibile contatto con sostanze chimiche. Misure adottate: i prodotti chimici dell'Ospedale sono conservati in appositi armadi; sono presenti le schede di sicurezza dei prodotti presenti; accesso alle aree del Presidio Ospedaliero da concordarsi con il dirigente e il preposto di settore, nel caso di utilizzo di prodotti chimici per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto fornire al SPP le schede di sicurezza dei prodotti; arieggiare adeguatamente l'area prima di renderla accessibile ai lavoratori dell'Ospedale; utilizzo di idonei DPI (fornitura a cura dell'appaltatore)
	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio biologico 	<ul style="list-style-type: none"> • Possibile rischio biologico all'interno di aree dell'Ospedale soggette a tale rischio. Misure adottate: concordare le eventuali modalità di accesso alle aree in cui si effettua manipolazione di materiale biologico con il dirigente e il preposto di settore; prima di effettuare qualsiasi attività in ambienti potenzialmente contaminate da liquidi o sostanze biologiche occorre avere l'indicazione da parte del dirigente e/o del preposto di settore che non vi sia pericolo; qualora necessario utilizzare idonei DPI (fornitura a cura dell'appaltatore ad eccezione di eventuali DPI specifici aggiuntivi)

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p>Fornitura ed installazione di stativi pensili per n° 8 posti letto di Terapia Intensiva presso il presidio ospedaliero San Paolo di Milano</p>	<p>AST_SPP_517 Rev. 00 del 20/12/16</p>
--	---	---

Lavorazioni	Rischi associati	Interferenze prevedibili e misure di prevenzione e protezione per eliminare i rischi da interferenze
	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio cancerogeno 	<ul style="list-style-type: none"> • Possibile rischio cancerogeno per esposizione a farmaci antitumorali e/o in Anatomia Patologica. Misure adottate: i locali di preparazione di farmaci antitumorali ed i laboratori dell'Anatomia Patologica sono adeguatamente segnalati; vige il divieto di accesso a tali aree alle persone non autorizzate
	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio Incendio 	<ul style="list-style-type: none"> • Possibilità d'interferenze in situazioni di emergenza ed incendio. Misure adottate: i lavoratori delle imprese appaltatrici devono prendere visione dei presidi antincendio presenti nei locali in cui opereranno; evitare ingombri in prossimità dei percorsi di fuga; attenersi alle indicazioni dell'Ospedale e alle disposizioni sulla prevenzione incendi nei casi di emergenza; • divieto di fumo in tutte le aree dell'Ospedale; segnalare eventuali anomalie.

5. MISURE E RACCOMANDAZIONI

- Eseguire la manutenzione ordinaria e periodica delle vie di circolazione (stato pavimentazione, pulizia e controlli) e della segnaletica stradale e di orientamento.
- Procedere nelle aree esterne a passo d'uomo seguendo la segnaletica presente.
- Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro della via di transito veicolare.
- In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un altro operatore a terra.
- Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti.
- Prima di procedere allo scarico/carico merci dal mezzo verificare che questo sia stato assicurato contro spostamenti intempestivi (motore spento e freno a mano e marcia inserita).
- Delimitare, se possibile, la zona di carico e scarico rifiuti mediante transennatura e idonea segnaletica.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p>Fornitura ed installazione di stativi pensili per n° 8 posti letto di Terapia Intensiva presso il presidio ospedaliero San Paolo di Milano</p>	<p>AST_SPP_517 Rev. 00 del 20/12/16</p>
--	---	---

- Nelle aree di carico/scarico merci, in carenza di visibilità posteriore e in mancanza sul mezzo in manovra di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino), la stessa deve sempre essere effettuata con l'ausilio di altro operatore a terra
- Durante la fase di carico/scarico azionare i segnali visivi di sosta del mezzo (quattro frecce).
- Non ingombrare le vie di fuga con materiali, attrezzature, veicoli.
- Concordare sempre con i propri referenti le modalità di effettuazione delle attività connesse con lo scarico/carico e ritiro delle merci/provviste e formalizzare le misure di prevenzione e protezione concordate.
- Non sostare dietro gli automezzi in sosta e in manovra
- Non sostare nelle aree di deposito materiali.
- Segnalare tempestivamente ai propri referenti situazioni di pericolo connesse con lo stato della pavimentazione o con l'accessibilità delle vie di circolazione interne ed esterne (es. presenza avallamenti, buche, ghiaccio, materiale di rifiuto, etc.).
- Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili.


■ La pandemia da SARS-CoV-2

Considerata la situazione emergenziale pandemica in atto, considerate le disposizioni impartite dagli organi istituzionali dovute al Covid 19, per la quale è stato necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione aggiuntive finalizzate alla tutela dei lavoratori.

Considerata la necessità di aggiornare le misure di prevenzione del DUVI sottoscritto in precedenza, al fine di permettere a una migliore gestione delle interferenze dovuta alla grave situazione che stiamo affrontando.

Considerato quanto sopra, le comunicazioni già condivise per e-mail, finalizzate a chiedervi di comunicarci agli interventi da voi messi in atto per il vostro personale che opera presso le strutture della nostra Azienda a qualsiasi titolo, in ottemperanza alle disposizioni istituzionali e la documentazione inviata, che è da considerarsi parte integrante del documento, in cui sono state fornite:

- Le indicazioni del Ministero della salute del 23 febbraio 2020 che estendono le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- La procedura dell'ASST Santi Paolo e Carlo AST_DSA_407 per l'identificazione e la gestione pazienti con infezione da nuovo coronavirus 2019-ncov;
- L'opuscolo del Ministero della salute, in cui sono presenti le indicazioni per prevenire il contagio attraverso le corrette modalità per il lavaggio delle mani;
- Le indicazioni per il coordinamento con il RUP/DEC dei contratti, relativamente alle restrizioni/divieti messi in atto nei diversi reparti Covid 19 dedicati;
- L'opuscolo del Ministero della salute, in cui sono presenti i dieci comportamenti da eseguire per evitare il contagio;

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo</p>	<p>Fornitura ed installazione di stativi pensili per n° 8 posti letto di Terapia Intensiva presso il presidio ospedaliero San Paolo di Milano</p>	<p>AST_SPP_517 Rev. 00 del 20/12/16</p>
--	---	---


- La gestione di eventuali “contatti stretti”, avvenuti all’interno dell’AST Santi Paolo e Carlo, è in carico alla nostra Medicina del Lavoro, con esecuzione del tampone naso faringeo laddove necessario e segnalazione al Medico Competente, come già precedente concordato per gli altri infortuni di origine biologica;
- Il DPCM 23/02/2020 in cui sono presenti le misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle regioni Lombardia e Veneto;
- le indicazioni per l’utilizzo delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie per l’assistenza a soggetti affetti da COVID-19;
- Le indicazioni per la rilevazione della temperatura del personale prima di incominciare il turno di lavoro e la presenza del Check-Point allestiti presso l’Atrio Principale dei due Presidi Ospedalieri e negli ingressi delle Sedi Territoriali per il rilevamento della temperatura.
- La messa a disposizione dei DPI necessari alle attività presso i reparti Covid 19, qualora non disponibili per il personale.

Ad integrazione di quanto sopra:

- Il personale dell’aziende in appalto prima di recarsi nei locali dove dovrà espletare le proprie attività, è obbligato a sostare ai Check-Point allestiti presso l’Atrio Principale dei due Presidi Ospedalieri e negli ingressi delle Sedi Territoriali per il rilevamento della temperatura.
- in caso il rilievo della temperatura sia oltre i 37,5 °C comporta l’allontanamento dal luogo di lavoro con sospensione dell’attività lavorativa.
- il personale delle aziende in appalto che interviene in reperibilità nelle ore notturne è prevista l’autorivelazione della temperatura a domicilio, gli operatori con rialzo della temperatura, maggiore di 37,5° C, è fatto obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali contattando il proprio medico curante.
- il personale dell’azienda in appalto dovrà effettuare un preliminare rilevamento della temperatura a casa;
- Si richiede inoltre a tutti gli operatori l'utilizzo delle mascherine chirurgiche all’interno delle strutture della ASST anche nei contatti sociali, il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro e il frequente lavaggio delle mani.

6. MISURE E RACCOMANDAZIONI IN CASO DI INCENDIO

- In caso venga attivato il sistema di Emergenza ed Evacuazione seguire le indicazioni previste dalla cartellonistica e dal Piano di Emergenza;
- Divieto di utilizzare ascensori e montacarichi in caso di allarme incendio;
- Divieto di fumare ed utilizzare fiamme libere;
- Rispetto dell’ordine e della pulizia;
- Obbligo per i lavoratori dell’Assuntore di visionare le planimetrie di evacuazione, ove esposte e di prendere fisicamente visione delle vie di esodo prima dell’inizio delle attività;
- Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite e segnaletica di sicurezza con attrezzature e materiali di qualsiasi natura ed evitare l’accumulo di materiali combustibili ed infiammabili;

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Santi Paolo e Carlo	Fornitura ed installazione di stativi pensili per n° 8 posti letto di Terapia Intensiva presso il presidio ospedaliero San Paolo di Milano	AST_SPP_517 Rev. 00 del 20/12/16
--	--	---

- In caso d’Emergenza o di segnalazione di situazioni anomale o di pericolo effettuare il seguente numero:

02 8184 **4399** Polo San Paolo

7. COMPUTO DEI COSTI PER LA SICUREZZA TOTALI PER L’APPALTO / FORNITURA

Descrizione	Costo totale (€)
Riunione di coordinamento fra i responsabili / referenti delle imprese operanti ed i referenti dell’ASST Santi Paolo e Carlo.	€ 500,00
Materiale informativo sui rischi presenti presso la Committenza	€ 0,00
TOTALE (€)	€ 500,00

I costi della sicurezza indicati nella tabella, sono da intendersi per ogni aggiudicatario per ogni anno del contratto.